

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и
Некрасовскому районам Ярославской области
 (наименование территориального органа МЧС России)
 150539 Ярославская область, Ярославский район, п. Лесная Поляна, 4 т. 24-18-52
 (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
управление надзорной деятельности и профилактической работы
по Ярославской области ГУ МЧС
 (наименование органа государственного пожарного надзора)
 России по Ярославской области 150000 г. Ярославль, Красная Площадь, 8 тел. 79-08-15
 (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 87/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное образовательное учреждение Курбская средняя школа Ярославского
муниципального района

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
 (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору Максимова К.П. N 6687 от 06.06.2019 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. 10 июня 2018 года по 11 ч. 00 мин. 21 июня 2019 г зам. главного государственного инспектора Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору подполковником внутренней службы Борисенковым Антоном Романовичем проведена плановая проверка с целью соблюдения обязательных требований пожарной безопасности на объектах Муниципального образовательного учреждения Курбская средняя школа Ярославского муниципального района по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с. Курба, ул. Школьная, 1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОУ Курбская СШ ЯМР Яркушиной Г.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1.	АУПС не формирует сигнал на автоматическую установку оповещения и управления людей в случае пожара (в ручном режиме)	ч.7 ст. 83 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 3.3 СП 3.13130.2009, п. 14.1 СП 5.13130.2009	01.06.2020	
2.	Провода и кабели соединительных линий шлейфов пожарной сигнализации и системы оповещения не соответствуют нормативным требованиям	ч.2 ст. 82 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ п. 3.9 ПНБ 104-03, Акт	01.06.2020	

		технического состояния от января 2018 г ООО «Связьстрой Сб»		
3.	Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает требуемый уровень звука во всех местах постоянного и временного пребывания людей	ч. 4 ст. 84 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ п. 4, 8 СП 3.13130.2009, п. 3.14, п. 3.15 НПБ 104-03, Акт технического состояния от января 2018 г ООО «Связьстрой Сб»	01.06.2020	
4.	Пожарные извещатели частично расположены на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников	ст. 83 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ п.12.67 НПБ 88-01, СП 5.13130.2009, января 2018 г ООО «Связьстрой Сб»	01.06.2020	
5.	Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительных линий СОУЭ в течении времени, необходимом для эвакуации людей	ч.7 ст. 84 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 3.9 НПБ 104-03*	01.06.2020	
6.	Расстановка световых оповещателей «Выход» (частично отсутствуют), знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения не соответствует нормативным требованиям	ч. 4 ст. 84 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ п. 5.3 СП 3.13130.2009, Акт технического состояния от января 2018 г ООО «Связьстрой Сб»	01.06.2020	
7.	Отсутствует исполнительная документация на АУПС и СОУЭ	п. 61 ППР в РФ	01.06.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Зам. главного Государственного инспектора
Ярославского и Некрасовского районов
Ярославской области по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«26» 06 20 19 г.



А.Р. Борисенков
(подпись)

М.И.П.*

Предписание для исполнения получил:

«26» 06 20 19 г.
(подпись)

директор МОУ Курбская СШ ЯМР Яркушиной Г.А.
(должность, фамилия, инициалы)

2022

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и
Некрасовскому районам Ярославской области
(наименование территориального органа МЧС России)

150539 Ярославская область, Ярославский район, п. Лесная Поляна, 4 т. 24-18-52
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
управление надзорной деятельности и профилактической работы
по Ярославской области ГУ МЧС
(наименование органа государственного пожарного надзора)
России по Ярославской области 150000 г. Ярославль, Красная Площадь, 8 тел. 79-08-15
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 88/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
**Муниципальное образовательное учреждение Курбская средняя школа Ярославского
муниципального района**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору Максимов К.П. N 88 от 06.06.2019 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. 10 июня 2018 года по 11 ч. 00 мин. 26 июня 2019 г зам. главного государственного инспектора Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору подполковником внутренней службы Борисенковым Антоном Романовичем проведена плановая проверка с целью соблюдения обязательных требований пожарной безопасности на объектах Муниципального образовательного учреждения Курбская средняя школа Ярославского муниципального района (дошкольные группы) по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с. Курба, ул. Школьная, 16

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОУ Курбская СШ ЯМР Яркушиной Г.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублированием сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ч.7 ст. 83 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ	01.06.2020	
2.	Провода и кабели соединительных линий шлейфов пожарной сигнализации и системы оповещения не	ч.2 ст. 82 Федеральный закон «Технический регламент о	01.06.2020	

	соответствуют требованиям	нормативным	требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ п. 3.9 ПНБ 104-03, Акт технического состояния от января 2018 г ООО «Связьстрой Сб»		
3.	Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает требуемый уровень звука во всех местах постоянного и временного пребывания людей		ч. 4 ст. 84 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ п. 4.8 СП 3.13130.2009, п. 3.14, п. 3.15 НПБ 104-03, Акт технического состояния от января 2018 г ООО «Связьстрой Сб»	01.06.2020	
4.	Пожарные извещатели частично расположены на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников		ст. 83 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ п. 12.67 НПБ 88-01, СП 5.13130.2009, января 2018 г ООО «Связьстрой Сб»	01.06.2020	
5.	Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительных линий СОУЭ в течении времени, необходимом для эвакуации людей		ч. 7 ст. 84 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 3.9 НПБ 104-03*	01.06.2020	
6.	Расстановка световых оповещателей «Выход» (частично отсутствуют), знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения не соответствует нормативным требованиям		ч. 4 ст. 84 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ п. 5.3 СП 3.13130.2009, Акт технического состояния от января 2018 г ООО «Связьстрой Сб»	01.06.2020	
7.	Отсутствует исполнительная документация на АУПС и СОУЭ		п. 61 ППР в РФ	01.06.2020	
8.	Отсутствует вытяжная противодымная вентиляция из коридора 1-го этажа длиной более 15 м		ст. 56 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 7.2 СП 7.13130.2013, п. 5.2 СНИП 2.04.05-91*, п. 1.158* СНИП 2.08.02-89		
9.	Помещение цитовой не отделено от других помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости или противопожарными преградами. (допускается использование деревянной двери)		ст. 57 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 7.4, п. 5.14** СНИП 21-01-97*		
10.	Отсутствует 2-й эвакуационный выход из групповой ячейки (группа раннего возраста) на 1-м этаже (выход ведет через буфетную, помывочную) (количество детей более 15 чел)		ч. 2, ч. 5 ст. 89 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 6.12* СНИП 21-01-97**, п. 2.4 СНИП 2.08.02-89*, п. 5.2.12 СП 1.13130.2009		

11.	Отсутствует 2-й эвакуационный выход из групповой ячейки (младшая группа) на 1-м этаже (выход ведет через буфетную, помывочную) (количество детей более 15 чел)	ч.2,ч. 5 ст. 89 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 6.12* СНиП 21-01-97**, п. 2.4 СНиП 2.08.02-89*, п. 5.2.12 СП 1.13130.2009		
12.	Отсутствует 2-й эвакуационный выход из групповой ячейки (подготовительная группа) на 2-м этаже (выход ведет через буфетную, помывочную) (количество детей более 15 чел)	ч.2,ч. 5 ст. 89 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 6.12* СНиП 21-01-97**, п. 2.4 СНиП 2.08.02-89*, п. 5.2.12 СП 1.13130.2009		
13.	Наружные пожарные лестницы путей эвакуации из групповых ячеек 2-го этажа не соответствуют требованиям нормативных документов (ширина, высота ступеней, наклон лестницы), (не прошли испытания) (протоколы эксплуатационных испытаний от 19.04.2018 г)	п. 24 ППР в РФ		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Зам. главного Государственного инспектора
Ярославского и Некрасовского районов
Ярославской области по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«26» 06 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Сидорова
(подпись)

«26» 06 2019 г.

директор МОУ Курбская СПШ ЯМР Яркушиной Г.А.

(должность, фамилия, инициалы)

