

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Курбская средняя школа»
Ярославского муниципального района
ИНН 7627013890 / КПП 762701001
150533, Ярославская обл., Ярославский район, с. Курба, ул. Школьная д. 1

Адрес электронной почты:

Kurbasch@yandex.ru

телефон/факс: (4852)43-31-86

«25» марта 2021г.

Исх № 32

В Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и Некрасовскому районам Ярославской области

**Директора МОУ Курбской СШ ЯМР
Яркушиной Г.А.**

План устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности в РФ по предписанию № 9/1/1 от 05.03.2021г. (здание ул. Школьная д.1)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения по предписанию	Ответственное лицо	Отметка о выполнении
1	В помещении с приемо-контрольным прибором АУПС и СОУЭ отсутствует аварийное освещение	До 4 марта 2022г по (мере поступления финансирования)	Директор школы	
2	Объемно-планировочные решения (средства) не обеспечивают ограничение распространения опасных факторов пожара за пределы очага – заполнения проемов (двери) в противопожарных преградах, отделяющие техническое помещение (электрощитовой) от других частей здания и помещений выполнено не 2-го типа (с пределом огнестойкости не менее 30 минут)	До 4 марта 2022г по (мере поступления финансирования)	Директор школы	
3	Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) косоуров лестничных маршей с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) . Проверка состояния состояния огнезащитной обработки (пропитки) проводится не реже 1 раза в год	До 4 марта 2022г	Директор школы	Выполнено
4	Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется с нарушениями нормативных документов: противопожарные инструкции проводятся не по специальным программам (за исключением вводного инструктажа) и по характеру и времени проведения	До 4 марта 2022г	Директор школы	Выполнено

	противопожарные инструктажи не подразделяются на первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.			
5	Помещения оснащены ручными углекислотными огнетушителями с диффузором, создающим поток огнетушащего вещества в виде газовой струи и применяемом для тушения пожаров класс У (пожары, связанные с горением электроустановок). Данные огнетушители недостаточно эффективны при тушении пожара класса А (пожары твердых веществ). При выборе типа огнетушителей не учтены их огнетушащие способности, физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами.	До 4 марта 2022г	Завхоз школы Пухова Н.В.	
6	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана без учета специфики пожарной опасности здания (помещений)	До 4 марта 2022г	Директор школы	Выполнено
7	Двери на лестничные клетки здания с поэтажных коридоров фиксируются в открытом положении, не оборудованы уплотнителями в притворах	До 4 марта 2022г	Завхоз Пухова Н.В.	
8	Поэтажные планы эвакуации не отображают фактическое место положение (графическая часть)	До 4 марта 2022г	Директор школы	Выполнено (Планы перенесены в точки привязки)
9	Отсутствуют знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие места расположения ручных оповещателей АУПС	До 4 марта 2022г	Завхоз Пухова Н.В.	Выполнено
10	Не определена категория по взрывопожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с нормативными требованиями, а так же не обеспечено обозначение их на дверях кладовой столовой и электрощитовой	До 4 марта 2022г	Директор школы	Частично выполнено: проведено категорирование помещений кладовой столовой

Директор школы



Г.А.Яркушина
Г.А.Яркушина