

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Курбская средняя школа»
 Ярославского муниципального района
 ИНН 7627013890 / КПП 762701001
 150533, Ярославская обл., Ярославский район, с. Курба, ул. Школьная д. 1
 Адрес электронной почты:
Kurbasch@yandex.ru
 телефон/факс: (4852)43-31-86
 «25» марта 2021г.
 Исх № 33

В Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и Некрасовскому районам Ярославской области

**Директора МОУ Курбской СШ ЯМР
 Яркушиной Г.А.**

План устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности в РФ по предписанию № 10/1/1 от 05.03.2021г. (здание ул. Школьная д.16)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения по предписанию	Ответственное лицо	Отметка о выполнении
1	В помещении с приемо-контрольным прибором АУПС и СОУЭ отсутствует аварийное освещение	До 4 марта 2022г по (мере поступления финансирования)	Директор школы	
2	Двери на лестничные клетки здания с поэтажных коридоров фиксируются в открытом положении, не оборудованы уплотнителями	До 4 марта 2022г	Завхоз Пухова Н.В.	
3	Поэтажные планы эвакуации не отображают фактическое место положение (графическая часть)	До 4 марта 2022г	Директор школы	Выполнено (Планы перенесены в точки привязки)
4	Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется с нарушениями нормативных документов: противопожарные инструкции проводятся не по специальным программам (за исключением вводного инструктажа) и по характеру и времени проведения противопожарные инструктажи не подразделяются на первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.	До 4 марта 2022г	Директор школы	Выполнено
5	Помещения оснащены ручными углекислотными огнетушителями с диффузором, создающим поток огнетушащего вещества в виде газовой струи и применяемом для тушения пожаров класс У (пожары, связанные с горением электроустановок). Данные огнетушители недостаточно	До 4 марта 2022г	Завхоз Пухова Н.В.	Выполнено

	эффективны при тушении пожара класса А (пожары твердых веществ). При выборе типа огнетушителей не учтены их огнетушащие способности, физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами.			
6	Отсутствуют знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие места расположения ручных оповещателей АУПС	До 4 марта 2022г	Директор школы	Выполнено
7	Не определена категория по взрывопожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с нормативными требованиями, а также не обеспечено обозначение их на дверях кладовой младшей группы	До 4 марта 2022г	Директор школы	Выполнено
8	В помещениях садика допускается установка огнетушителей на полу не имеющих обязательной фиксации от возможного падения при случайном воздействии.	До 4 марта 2022г	Директор школы	Огнетушители установлены с фиксацией от падения
9	Дверь на путях эвакуации из здания (из группы) открывается не по направлению выхода	До 4 марта 2022г по (мере поступления финансирования)	Директор школы	

Директор школы:

Г.А.Яркушина
Г.А.Яркушина

